

## ARRÊT / REMPLACEMENT DE PROFILÉS SEPALUMIC

Chers clients, chers collaborateurs,

Nous souhaitons vous informer que notre fournisseur Sepalumic a décidé d'optimiser son offre produit, ce qui entraîne l'arrêt de la commercialisation de plusieurs de ses articles.

### **À partir du 1er décembre 2024 :**

Arrêt définitif de la commercialisation des articles détaillés en dessous (plus de prise de commandes possibles).

### **Disponibilité des produits :**

Dès aujourd'hui les stocks des articles concernés seront progressivement épuisés.

Nous vous recommandons de consulter votre interlocuteur habituel avant de passer vos commandes, afin de confirmer la disponibilité des articles concernés.

### **Paramétrage logiciel 3 E :**

Les informations relatives à ces changements seront intégrées dans notre logiciel 3 E dès le 1er décembre 2024.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou demande d'information supplémentaire.

Cordialement













Jean-Pierre ROHFRITSCH

Directeur Général



Groupe hilzinger

Diffusion : B2B, B2C & ADV









## ARRÊT / REMPLACEMENT DE PROFILÉS SEPALUMIC

BAVETTES		
 <p>8020 *</p>	<p>remplacé par →</p>	 <p>8097</p>
 <p>8019 *</p>	<p>remplacé par →</p>	 <p>8096</p>
 <p>8018 *</p>	<p>remplacé par →</p>	 <p>8095</p>
 <p>8004 *</p>	<p>remplacé par →</p>	 <p>8094</p>
 <p>8017 *</p>	<p>→</p>	<p>non remplacé</p>
 <p>8027 *</p>	<p>→</p>	<p>non remplacé</p>






## ARRÊT / REMPLACEMENT DE PROFILÉS SEPALUMIC

 <b>5256 *</b>	→	non remplacé
 <b>5276 *</b>	→	non remplacé

### PIÈCES D'APPUI

 <b>8170 *</b>	remplacé par →	 8172000
 <b>8170000 *</b>	remplacé par →	 8172000
 <b>8171 *</b>	remplacé par →	 8173000
 <b>8171000 *</b>	remplacé par →	 8173000

## ARRÊT / REMPLACEMENT DE PROFILÉS SEPALUMIC

PROFILS COMPLÉMENTAIRES		
 2426 *	→	non remplacé
 5250 *	→	non remplacé
 3430 *	→	non remplacé
 5241 *	→	non remplacé
 4087 *	→	non remplacé